Технические условия сортировки, упаковки и маркировки продукции

№ п/п	Пороки	EA (V)		AB (0)
1	Сучки здоровые сросшиеся, размер неучитываемых сучков	Не допускаются	Допускаются d до 7 мм.	Допускаются любые
2	Допускаемый размер здоровых сросшихся сучков (их сумма), мм. на 1 м. длины	Не допускаются на лицевой стороне	20 мм. /1 м. на лицевой стороне	40 мм. / 1 м. на лицевой стороне
3	Сучки, частично сросшиеся и не сросшиеся здоровые, размер неучитываемых сучков, размер неучитываемых сучков	Не допускаются на лицевой стороне	Допускаются d до 3 мм. на лицевой стороне	Допускаются d до 6 мм. на лицевой стороне
4	Сучки выпадающие, загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются на лицевой стороне		Допускаются d до 5мм. на лицевой стороне 1 шт. / 1 м.
5	Трещины пластевые	Не допускаются		
6	Грибные ядровые пятна и полосы на лицевой стороне	Не допускаются		
7	Червоточины на лицевой стороне	Не допускаются		
8	Обзол тупой	Не допускаются		Не допускается на лицевой стороне
9	Мехповреждения (вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщерблина) на лицевой стороне	Не допускаются	Допускаются глубиной не более 0,5 мм.	Допускаются глубиной не более 3,0 мм.
10	Инородные включения (следы от сушильных прокладок, масла, грязь) на лицевой стороне	Не допускаются		
11	Пятнистость древесины (минеральные включения) на лицевой стороне	Не более 1,0 %	Не более 5 %	Не более 20 %
12	Сердцевина здоровая на лицевой стороне	Не допускается		Допускается до 60 %
13	Разводы (неглубокие) в виде пятен, полос на отдельных участках от кремовых до светло-коричневых тонов на лицевой стороне	Не допускаются		
14	Гнили, рак, острый обзол	Не допускаются на всех сторонах изделия		
15	Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки	Не допускаются на лицевой стороне. На нелицевой стороне – без ограничений		